

## Fix Tis Compact plus



Con l'ultimo aggiornamento di JAVA si è riscontrato un errato funzionamento dei programmi interni alla Tis Compact plus. Questo è dovuto da una versione obsoleta, e non aggiornabili, dei applicativi in uso al programma. L'unico rimedio è disinstallare Java e installare una versione più vecchia, consigliata la 6.1 reperibile nel CD-Rom in dotazione alla Tis Compact plus o scaricabile, gratuitamente, al seguente link:

<http://www.autostrumenti.com/app/download/5906142311/jre-6u1-windows-i586-p.rar?t=1374755177>

o tramite il seguente QR code



### **IMPORTANTE**

In alcuni casi, con la versione di Java 6.1, si potrebbero verificare problemi di funzionamento da parte di altri programmi installati sul vostro PC, che richiedono una versione più aggiornata per operare.

***Si raccomanda di utilizzare le Tis Compact plus solo con INTERNET EXPLORER.***

### **Disinstallazione di JAVA:**

Per disinstallare Java aprire il pannello di controllo di Windows seguendo:

Start > Pannello di Controllo

e scegliere "Programmi e funzionalità" o "Disinstalla un Programma"

selezionare Java con doppio click per disinstallare.